










Tôle intérieure:
inox 316L Ep:2mm
les 2 faces extérieures
ne doivent présenter
aucunes rayures,
marques etc...

bords extérieurs non tranchants (Ebavurage impératif)


D	Modif cotation et forme générale	27/02/2019	s moreau	
C	Modif prof 110 => 100mm et forme générale de la pièce	29/08/2018	s moreau	
B	Réduct prof de 10 mm+ cote de 122mm => 127mm	17/01/2018	s moreau	
A	validation	20/11/2017	s moreau	
Ind	Description	Date	Auteur	Verificateur
Dessiné par: s moreau		Vérificateur:		Date: 24/10/2017 Ech:
 FDI URMET GROUP		60-030-361 BOITIER VISIERE INOX 430X150X100		
FDI Matelec Route de St-Symphorien B.P.69 85130 Les Landes Genusson Tél. 02 51 61 69 69 Fax. 02 51 61 69 68 e-mail. info@fdimatelec.com				Indice: D
Matière:				Feuille: 1 / 3

- Ebavurage soigné des flans de la pièce pour éviter les coupures.

C-C (1/3)





Tôle Inox 316L 1mm


Dessiné par: s moreau	Vérificateur:	Date: 24/10/2017 Ech:
 FDI URMET GROUP	60-030-361 TOLE INTERIEURE BOITIER VISIERE INOX 430X150X100	
FDI Matelec Route de St-Symphorien B.P.69 85130 Les Landes Genusson Tél. 02 51 61 69 69 Fax. 02 51 61 69 68 e-mail. info@fdimatelec.com	Matériau: Acier inoxydable 316L brossé Feuille: 2 / 3	

Indice:


D



JONCTION DES
2 TOLES PAR SOUDURE
(Coté intérieur)



E-E (1 : 4)



La soudure ne doit pas approcher de moins de 10mm des 2 bords.

- Tôle exempt de rayures et de marques de pliage
- Ebavurage soigné des flans de la pièce.

Tôle inox 2mm

Dessiné par: s moreau	Vérificateur:	Date: 24/10/2017	Ech:
 A3		60-030-361 CADRE BOITIER VISIERE INOX 430X150X100	
FDI Matelec Route de 51-Symphorien B.P 69 85130 Les Landes Génusson Tél. 02 51 61 69 69 Fax. 02 51 61 69 68 e-mail. info@fdimatelec.com		Matériau: Acier inoxydable 316L brossé Feuille: 3 / 3	Indice: D